

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0101-46	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: Se observa que la lámina se encuentra en mal estado y esto provoca la filtración de agua durante las lluvias.



Foto 2: Se observa que las costaneras cuentan con corrosión



Foto 3: Se observa la falta de ventanas y se quiere prevenir la filtración de polvo exterior ya que se encuentran las computadoras



Foto 4: Se observa la falta de cielo falso por motivo que contamos con computadoras y así aislar el calor directo, producido por el techo hacia los estudiantes y equipo de cómputo



5. Se observa que las luminarias existentes ya no son funcionales

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público