

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSE LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0105-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en las aulas



Foto 2: Se observa que no se cuenta con piso cerámico, por que es necesario que se suministre

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leocadia Perez Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

