

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON MONTERREY ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0106-42	FECHA:	07/07/2025



Foto 1: Se observa que es necesario el suministro de ventana de pvc.



Foto 2: se observa que es necesario el suministro de ventana de pvc.



Foto 3: se observa que es necesario la sustitucion de porton de metal.



Foto 4: se observa que es necesario la aplicación de pintura en muros.




Foto 5: se observa que es necesario el suministro de piso ceramico.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.D.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

