



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS BRISAS PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0186-43	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de mejorar la plancha de concreto



Foto 2: Se observa la necesidad de colocar banqueta de concreto



Foto 3: Se observa la necesidad de cambiar las pilas de dos lavaderos



foto 4: se observa la necesidad de colocar muro perimetral



Foto 5: se observa la necesidad de colocar banqueta de concreto



Foto 6: Se observa la necesidad de cambiar el biodigestor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

