

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA BENDICION CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0194-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Se observa que la estructura de soporte de metal inicia a deteriorarse por lo que se le deberá brindar mantenimiento.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal se encuentra oxidada y deteriorada por lo que deberá de sustituirse.



Foto 3: Se observa que la lámina del módulo 2 se encuentra deteriorada y con agujeros por lo que deberá ser sustituida.



Foto 4: Se observa que en el frente del módulo 2 no se cuenta con canal de metal.



Foto 5: Se observa que frente al módulo 2 hay un área que no cuenta con piso cerámico por lo que este deberá ser suministrado.



Foto 6: Se observa que en el frente del módulo 2 no se cuenta con ventanas de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA BENDICION CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0194-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 7: Se observa que en el área de patio frente al módulo 1 no se cuenta con piso cerámico por lo que este deberá ser suministrado.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

