

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0264-43	FECHA:	10/06/2025




Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir la puerta de madera




Foto 2: Se observa fisura en el piso.



Foto 3: Se observa la necesidad de colocar canales.



Foto 4: se observa la necesidad de cambiar la cerca perimetral



Foto 5: se observa fisura en el piso.



Foto 6: se observa el azulejo caído.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Dims. A. C. F.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

