



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROFESOR DAVID SANDOVAL L.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0324-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de las laminas por la oxidación y picadura que provoca filtración de agua



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de lamina necesita su resane para evitar la corrosión.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Hestylago D.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

