

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILITO FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0330-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: SE OBSERVA QUE HACE FALTA VENTANAS DE PVC.



Foto 2: SE OBSERVA BALCONES SIN PINTURA Y CON ÓXIDO, SE NECESITA DARLE MANTENIMIENTO.



Foto 3: SE OBSERVA PISO DE CEMENTO, SE NECESITA COLOCAR PISO CERÁMICO.




Foto 4: SE OBSERVA PUERTA SIN PINTURA Y CON ÓXIDO, SE NECESITA DARLE MANTENIMIENTO.



Foto 5: SE OBSERVA LA PARED SUCIA, ES NECESARIO SE BRINDE MEJORAS DE PINTURA.



Foto 6: SE OBSERVA QUE HACE FALTA CANAL PARA AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILITO FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0330-43	FECHA:	16/06/2025




Foto 7: SE OBSERVA LA FALTA DE CUNETA DE CONCRETO.



Foto 8: SE OBSERVA LA FALTA DE PLANCHA DE CONCRETO EN EL PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de AEPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

