

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	9/06/2025




Foto 1: SE OBSERVA LA LÁMINA DETERIORADA Y EN MAL ESTADO, SE NECESITA SE CAMBIE.



Foto 2: SE OBSERVA LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL ÓXIDADA Y SIN PINTURA, SE NECESITA DARLE MANTENIMIENTO.



Foto 3: SE OBSERVA LA CHAPA EN MAL ESTADO, SE NECESITA SE CAMBIE.



Foto 4: SE OBSERVA CERCA PERIMETRAL, SE NECESITA SE SUMINISTRE MURO PERIMETRAL DE BLOCK.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público


Firma y Sello Director Centro Educativo Público