

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13AV. 1-36 ZONA 4, BARRIO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0380-43	FECHA:	15/02/2025



Foto 1: Se observa que la lámina duralita, se encuentra en mal estado.



Foto 2: Se observa la falta de estructura de metal



Foto 3: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento con pintura anticorrosiva




Foto 4: Se observa que los muros necesitan pintura latex acrílica .



Foto 5: Se observa deformaciones y agujeros y necesitan ser tapados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, no exceder de 10 hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público