



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL PEDREGAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS EL PEDREGAL, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0414-43	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en Las aulas del módulo I



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal, necesita mantenimiento preventivo y correctivo Módulo I



Foto 3: Se observa el piso en mal estado, urge sustituirlos módulo I y II



Foto 5: pintura de interiores módulo I y II





Foto 4: Se observa depósito de agua en mal estado urge sustituirlo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

