

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP EL PEDREGAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL PEDREGAL I CANTON DOLORES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0415-42	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir el muro




Foto 2: Es necesario el sustituir la malla y asegurar el resguardo de la escuela



Foto 3: Es necesario el resguardo del establecimiento, por lo que es conveniente el circularlo con alambre de púas.




Foto 4: Mejorando la calidad del establecimiento, suministraremos en nuestro módulo piso cerámico.




Foto 5: Se suministrará plancha de concreto en prevención para la temporada de lluvia.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

