

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO VICTORIAS EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0808-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en el aula



Foto 2: Se observan costanera que solo necesitan mantenimiento



Foto 3: Se observa que la estructura de soporte de madera, necesita ser sustituida por metal




Foto 4: Se observa en mal estado la malla, sera sustituida por balcones de metal



Foto 5: Se observan puertas en pésimas condiciones



Foto 6: Se observa piso en mal estado, interior aula, sera reparado por torta de concreto 5cm de espesor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y abultando de 50 as.

JULIACENTON

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Q26+A2:Q28+A2:Q43+G2+A2:Q26+G2+A2:Q

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO VICTORIAS EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0808-42	FECHA:	



Foto 7: Se observa piso en mal estado, interior aula, se instalara piso cerámico

09:00

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JULIACAXAJ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

