

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA, CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0862-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa que el piso es de concreto, se necesita suministrar piso cerámico.




Foto 2: Se observa que la puerta en el aula es de madera, necesita ser sustituida por una de metal.



Foto 3: Se observa que la estructura es de madera, y se sustituirá por estructura de metal.



Foto 4: Se observa que las ventanas son de madera, necesita ser sustituida por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Viviana Arceley de la Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--