

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0883-42	FECHA:	26/09/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de la estructura de soporte de metal del módulo 1 por lo que se le deberá brindar mantenimiento.



Foto 2: Se observa que el sistema eléctrico del módulo 1 no funciona y cuenta con cableado colgando y sin protección en algunas áreas por lo que deberá ser sustituido.



Foto 3: Se observa que en la parte posterior del módulo, al igual que en el frente de la dirección, no se cuenta con ventanas de PVC y vidrio por lo que ingresa agua de lluvia.



Foto 4: Se observa el inicio del deterioro de los balcones por lo que estos deberán recibir mantenimiento.



Foto 5: Se observa el deterioro y oxidación de las puertas del módulo 1, por lo que deberán recibir mantenimiento.



Foto 6: Se observa el mal estado de las puertas por lo que estas deberán ser sustituidas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0883-42	FECHA:	26/09/2025



Foto 7: Se observa que dentro del aula del módulo 1 no se cuenta con piso cerámico, por lo que este deberá ser suministrado.



Foto 8: Se observa que en el corredor frente al módulo 1 no se cuenta con piso cerámico antideslizante, por lo que deberá ser suministrado.



Foto 9: Se observan manchas y deterioro en la pintura de las aulas del módulo 1 por lo que se deberá aplicar nueva pintura.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

