

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0918-42	FECHA:	4/07/2025



Foto 1: el piso de las aulas necesita piso cerámico



Foto 2: los baños necesitan piso antideslizante (cerámico)



Foto 3: los inodoros de los servicios sanitarios necesitan cambio



Foto 4: la estructura de techos y paredes del servicio sanitario necesitan mantenimiento




Foto 5: estructura de soporte de techo necesita cambiarse de madera a metal



Foto 6: pilas necesitan cambio de tubería de drenaje, y colocación de caja de registro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Yendi López

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0918-42	FECHA:	4/07/2025



Foto 7: lugar donde se colocara la torre para depositos de agua



Foto 8: lugar donde pasara tubería de agua, desde pozo a deposito de agua, hacia servicios sanitarios

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yendi Lopez

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

