



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ANTIGUA PERU, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0919-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en el modulo de aulas 1.

CO



Foto 2: Se observa el mal estado de la puerta, siendo necesario que se les realice mantenimiento.



Foto 3: Se observa el piso de las aulas es de concreto, siendo necesario suministrar piso cerámico.



Foto 4: Se observa en mal estado divisiones de playwod en el salón de usos múltiples se sustituirá por metal.



Foto 5: Se observa que el portón está en mal estado urge sustituirlo



Foto 6: Se observa la pila en mal estado es necesario sustituirla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ANTIGUA PERU, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0919-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Se observa que las unidades del sistema eléctrico ya no funcionan por lo que deben ser sustituidas.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

