

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0920-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la estructura y cubierta de la bodega



Foto 2: Se observa la necesidad suministrar una puerta de metal



Foto 3: Se observa el mal estado de la chapa de una puerta de aula



Foto 4: Es necesario suministrar una chapa de primera calidad para el porton de entrada principal






Foto 5: Se observa la falta de mantenimiento del porton



Foto 6: Es necesario suministrar u sustituir el piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y equalizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0920-42	FECHA:	12/03/2025




Foto 7: Se observa la necesidad de suministrar lavamanos



Foto 8: se observa la necesidad de sustituir la estructura de madera por metal



Foto 9: Se nota el deterioro de la cubierta de lámina




Foto 10: Se observa el deterioro de la estructura de madera

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE El Retiro, Retalhuleu




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

