



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBILLA PARCELAMIENTO CABALLO BLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0933-43	FECHA:	8/07/2025




Foto 1: Se observa el mal estado del piso de los salones de clase.




Foto 2: Se observa el deterioro y mal funcionamiento de las tomas de corriente



Foto 3: Se observa lo sucias y deterioradas que se encuentran las paredes de la escuela.



Foto 4: Se observa la necesidad de sustituir la cerca perimetral.



Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir la plancha de concreto, pues debido al paso del tiempo se ha deteriorado.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

