

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PRESA, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0943-43	FECHA:	22/09/2025



Foto 1: Se observa que no se cuenta con piso cerámico.



Foto 2: Se observa que las ventanas antiguas se encuentran dañadas.



Foto 3: Se observa que los muros se encuentran sin mantenimiento de pintura.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres
ESCUELA EORM, CASERIO LA PRESA, PARCELAMIENTO SANTA FE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
SECRETARÍA OFICIAL DE LA DIRECCIÓN
CASERIO LA PRESA, PARCELAMIENTO SANTA FE