

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 CALLE 0-70 ZONA 3 COLONIA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	16/07/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de pintar el exterior



Foto 2: Se observa Falta de mantenimiento al muro de piedra del establecimiento



Foto 3: Se observa la necesidad de piso cerámico



Foto 4: Se observa deterioro en los balcones y presencia de óxido





Foto 5: se observa la necesidad de tener un encaminamiento por en el tiempo de lluvia en esa lugar se hace demasiado lodo



Foto 6: se observa la necesidad de la reparación del área de niño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 CALLE 0-70 ZONA 3 COLONIA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	16/07/2025



Foto 7: se observa que la pila del establecimiento se encuentra deteriorada



Foto 8: Se observa la necesidad un nuevo lavado de concreto



Foto 9: Se observa la necesidad reparación de las iluminaria dañadas



Foto 10: La observa la necesidad de un canal de metal



Foto 11: Se observa la necesidad del cambio de la plancha de metal



Foto 12: Se observa la necesidad de colocar ventanas de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 CALLE 0-70 ZONA 3 COLONIA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1001-43	FECHA:	16/07/2025






Foto 13: se observa la necesidad del cambio de ventanería de pvc



Foto 14: Se observa Falta de mantemineto de la electromaya

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E.	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
--	--	---	--