

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 9A-81, ZONA 6, CANTÓN TABLEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1060-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observa sistema eléctrico deficiente



Foto 2: Se observan puertas dañadas y en mal estado



Foto 3: Se observan puertas de servicio sanitario en mal estado



Foto 4: se observa falta de piso antideslizante



Foto 5: Se observan inodoros en muy mal estado



Foto 6: Se observa falta de azulejo en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelson A. Ureco y Batre P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Estelita...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 9A-81, ZONA 6, CANTÓN TABLEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1060-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Se observa estructura de metal en mal estado




Foto 8: Se observa lámina con agujeros y deteriorada



Foto 9: Se observa canal con agujeros



Foto 10: Se observa inseguridad por falta de reja en pared perimetral



Foto 11: Se observa baranda con falta de mantenimiento




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Nilma Noemi Bahu P.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON TABLEROS J.V. RETALHULEU	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TABLEROS J.V. RETALHULEU DIRECCION
---	--	--	--