Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO 3 CRUCES ALDEA LA BARRITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1080-42	FECHA:	24/10/2025

Foto 1: Se observa Deterior en laminas.



Foto 2: Se Observa deterioro fisico e estructura de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de foto.

Lidia Esther Najarro Franco
Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Tres Cruces La Barrita JUNTA ESCOLAR Retalhuleu, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo

Escuela Oficial Rural Mixta Tres Cruces La Barrita DIRECCIÓN Retalhuleu, Retalhuleu