

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBILLA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1082-42	FECHA:	11/07/2025



Foto 1: Se observa el mal estado del piso de los salones de clase.




Foto 2: Se observa el deterioro y mal funcionamiento de las tomas de corrientes y los focos



Foto 3: Se observa lo sucio de la escuela y la ausencia de pintura.



Foto 4: Se observa la necesidad de sustituir la cerca perimetral.



Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir la plancha de concreto, pues debido al paso del tiempo se ha deteriorado

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

