Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1416-42	FECHA:	4/07/2025

Foto 1: Se observa el piso actual del áula No. 1

Foto 2: Se observa el piso actual del áula No. 2

Foto 4: Estado actual de los migitorios del servicio sanitario

Foto 5: Estado de la puerta del aula No. 1

Foto 6: Estado de la puerta del aula No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aldea El Rodeo

Firma y sello del presidente de la OPF

ALDEA EL RODEO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1416-42	FECHA:	4/07/2025

Foto 7: En la puertadel aula No. 1 actualmente usan candados porque la chapa esta en mal estado

Foto 8: En la puertadel aula No. 2 actualmente usan candados porque la chapa esta en mal estado

Foto 9: Set de accesorios en mal estado del inodoro de niños

Foto 10: Set de accesorios en mal estado de los dos inodoros de niñas

Foto 11: Estado de la puerta del sanitario de maestros

Foto 12: Estado de la puerta del sanitario de niñas No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Aldea El Rodeo
Organización de Padres de Familia
Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ALDEA EL RODEO
RETALHULEU

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1416-42	FECHA:	4/07/2025

Foto 13: Estado de la puerta del sanitario de niñas No. 2

Foto 14: Estado de la puerta del sanitario de niños

Foto 15: Estado actual del migitorio No. 1 con drenaje tapado.

Foto 16: Estado actual del migitorio No. 2

Foto 17: EEstado actual de la pintura de los servicios sanitarios

Foto 18: Pila que necesita cambio de la tubería de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Organización de Padres de Familia
Aldea El Rodeo
Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la OPF

ALDEA EL RODEO
RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1416-42	FECHA:	4/07/2025

FOTO 19; Se observa falta de repello al muro perimetral

Foto 20: Se observa falta de techado para cubrir el porton de la lluvia y sol.

Foto 21: Se observa falta de encaminamiento para el modulo 1

Foto 22: Falta de encaminamiento de los baños al módulo 2

Foto 23: Falta de encaminamiento de modulo dos a la cocina

Foto 24: Puerta del Módulo 3, necesita mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1416-42	FECHA:	4/07/2025

FOTO 25; Se observa que los balcones están deteriorados y necesitan mantenimiento

Foto 26: Se observa que el modulo 3 no tiene canales

Foto 27: Se observa que el módulo 3 necesita ventanas de PVC , con las lluvias se entra el agua y en verano el polvo.

Foto 28:

Foto 29:

Foto 30:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Organización de Padres de Familia Aldea El Rodeo Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu

Firma y Sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RODEO RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público