

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	23/09/2025



Foto 1: Se observa que se cuenta con ventanas de metal y vidrio, las cuales no brindan con ventilación debido a que no pueden ser abiertas y presentan piezas de vidrio faltantes.



Foto 2: Se observa que no se cuenta con balcones de metal por lo que estos deberán ser suministrados para la protección de las ventanas.



Foto 3: Se observa que existe un espacio entre el muro del módulo y la cubierta de lámina, por la que ingresan animales y lluvia; deberá sellarse con planchas de tablaroca para proteger el interior.



Foto 4: Se observa que no se cuenta con puerta, por lo que se deberá proporcionar una puerta de reja que permita la ventilación y que se puedan observar a los niños.




Foto 5: Se observa el deterioro del portón al cual deberá brindarsele mantenimiento.



Foto 6: Se observa el deterioro e inicio en la oxidación de la puerta por lo que se le deberá brindar mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	23/09/2025



Foto 7: Se observa que la chapa del porton se encuentra dañada y no funciona bien por lo que deberá ser sustituida.

Foto 8:



Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

