



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTON PERU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANTON PERU PRIMER CALLEJON A 14 CALLE Y 9A. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1518-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en los sanitarios



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de madera esta deteriorado y necesita cambio



Foto 3: Se observa falta de puertas en el servicio sanitario de parvulos.



Foto 4: Se observa falta de accesibilidad al área, se debe realizar una banqueta con gradas.



Foto 5: Se observa muro perimetral en mal estado, necesita ser reemplazado.



Foto 6: Se observa suelo deformado, es necesario suministrar torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Comunal
Diana...
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
CANTON PERU
CONSEJO COMUNAL
Zona 4, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
[Signature]
DIRECCIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
CANTON PERU
ZONA 4, RETALHULEU

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTON PERU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANTON PERU PRIMER CALLEJON A 14 CALLE Y 9A. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1518-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa pintura en mal estado

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del EODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

