



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON PERU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PRIMER CALLEJON A 14 CALLE Y 9A. AVENIDA ZONA 4 COMUNIDAD CANTON PERU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1519-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en el módulo de aulas 1, por lo que este deberá ser suministrado.



Foto 2: Se observa que el pasillo no cuenta con piso cerámico antideslizante, por lo que este deberá ser suministrado.



Foto 3: Se observa el inicio del deterioro y oxidación de las puertas del módulo 1 por lo que se brindará mantenimiento.



Foto 4: Se observa el deterioro de la lámina por lo que se deberá brindar mantenimiento, a su vez deberá realizarse el cambio de capote ya que este es muy corto y se encuentra dañado.



Foto 5: Se observan manchas y deterioro en la pintura del salón de usos múltiples, por lo que se deberá aplicar pintura nueva.



Foto 6: Se observa que el porton esta muy dañado, con los tubos oxidados, las bisagras rotas y en malas condiciones, debe ser sustituido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON PERU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PRIMER CALLEJON A 14 CALLE Y 9A. AVENIDA ZONA 4 COMUNIDAD CANTON PERU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1519-43	FECHA:	19/09/2025




Foto 7: Se observa que las puertas del servicio sanitario se inician a deteriorar con oxido, por lo que se les brindará mantenimiento.



Foto 8: Se observa que la pintura de los servicios sanitarios se encuentra manchada y se esta cayendo.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diana...

Firma y sello del Presidente del Consejo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

