

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0008-42	FECHA:	26/03/25



Foto 1: Se observa el piso de concreto, se necesita suministrar piso ceramico.



Foto 2: Se observa que las paredes no cuentan con pintura y algunas que si cuentan con ella ya estan muy manchadas



Foto 3: Se observa que las paredes no cuentan con repello.



Foto 4: Se observa que las paredes no tienen cernido y hay que aplicarlo luego del repello.



Foto 5: Se observa que no se cuenta con unidades del sistema electrico en el aula.(focos, tomacorrientes, apagadores)



Foto 6: Se observa que el cableado esta dañado, por lo que es necesario la sustitucion del sistema electrico del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0008-42	FECHA:	26/03/25



Foto 7: Se observa el sitio donde se instalara la estaciones de lavado de concreto y azulejo 2 m de longitud



Foto 8: Se observa que no se cuenta con tubería principal de agua para la estacion de lavado que se suministrara, por lo que tambien se debera suministrar la tubería principal.



Foto 9: Se observa que se necesitara tubería PVC línea principal aguas negras para la estacion de lavado



Foto 10: Se observa que no se cuenta con plancha de concreto, por lo que se necesita una.



foto 11: Se observa que el piso es de concreto, por lo que se debera instalar piso ceramico en aulas de quinto, segundo y sexto primaria (Modulo 2)



foto 12: Se observa que el piso es de concreto, por lo que se debera instalar piso ceramico en aula de cuarto primaria (Modulo 3)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

