

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Sebastián
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Central
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0014-45	FECHA:	7/07/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de mejorar el piso existente



Foto 2: Se observa que hay necesidad de mantenimiento y repello en los baños



Foto 3: Se observa la necesidad de cambiar ventanas , quitar metal e instalar pvc.



Foto 4: Necesidad de piso ceramico



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actúa número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---