



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0015-46	FECHA:	29/09/2025




Foto 1: Se observa que no se cuenta con cielo falso en el laboratorio de computación.




Foto 2: Se observa que el muro no tiene repello.




Foto 3: Se observa que la pintura está deteriorada.



Foto 4: Se observa que las ventanas son aun de madera.



Foto 5: Se observa que la puerta no se encuentra en buen estado.



Foto 6: Se observa que los focos no tienen funcionamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés Solís Ramírez
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0015-46	FECHA:	29/09/2025



Foto 7: Se observa que los balcones requieren mantenimiento.



Foto 8: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en dirección.



Foto 9: Se observa que la pintura está deteriorada.



Foto 10: Se observa hay vanos no funcionales, por lo que se requiere cerrar.



Foto 11: Se observa que la ventana de dirección es muy pequeña, por lo que no cuenta con suficiente iluminación y ventilación.



Foto 12: Se observa que se sustituirá la ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Haura Solís Arce

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0015-46	FECHA:	29/09/2025



Foto 13: Se observa que se sustituirán los balcones porque se hará más grande la ventana.



Foto 14: Se observa que no se cuenta con rampas en buen estado.




Foto 15: Se observa que la puerta se encuentra en mal estado.



Foto 16: Se observa que la lámina se encuentra dañada.




Foto 17: Se observa que la estructura requiere mantenimiento.



Foto 18: Se observa que no se cuenta con caminamiento hacia el laboratorio de computación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Naura Linares Pamej

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

