

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA SECTOR 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0016-43	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: Se observa que se requiere aplicación de pintura en módulos.



Foto 2: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento.



Foto 3: Se observa que se requiere sustitución de ventanas.



Foto 4: Se observa que se requiere colocar plancha de concreto para eliminar ese tiradero de basura.



Foto 5: Se observa que se necesita mantenimiento de lámina.



Foto 6: Se observa que se necesita mantenimiento de estructura soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA SECTOR 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0016-43	FECHA:	29/09/2025



Foto 7: Se necesita reparación del sistema eléctrico.



Foto 8: las puertas necesitan mantenimiento.



Foto 9: Se necesita aplicar pintura en muro perimetral.



Foto 10: la parte frontal de la escuela es insegura cualquiera se mete, es necesario el muro perimetral.




Foto 11: Se observa que no se cuenta con razor.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
CANTON SAMALA I
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CANTON SAMALA
SECTOR 1
SAN SEBASTIAN
RETALHULEU