

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0086-43	FECHA:	18/03/2025




Foto 1: Se observa el mal estado de las laminas del modulo 1.



Foto 2: Se observa que la estructura de madera del modulo 1 necesita mantenimiento.



Foto 3: Se observa que los balcones de metal ya cuentan con oxido y necesitan mantenimiento.




Foto 4: Se observa que las laminas del modulo 2 están dañadas y deben ser cambiadas.



Foto 5: Se observa que la estructura de metal del modulo 2 necesita mantenimiento.



Foto 6: Se observa que las laminas del modulo 3 se encuentran dañadas y necesitan ser cambiadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales anotando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE Escuela Oficial Rural Comunal Aldea San Luis, Retalhuleu	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Aldea San Luis, Retalhuleu
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0086-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 7: Se observa que la estructura de metal del modulo 3 necesita mantenimiento.



Foto 8: Se observa que las puertas del modulo 4 se encuentran muy dañadas y deben ser sustituidas.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y realizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad de San Sebastián, Retalhuleu



Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Aldea San Luis, Retalhuleu