

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-42	FECHA:	27/03/2025



Foto 1: Se observa falta de ventanas, se necesita por el ingreso de agua cuando llueve



Foto 2: Se observa que el piso es de cemento, por lo que se necesita suministrar piso ceramico, tanto en aulas como en corredores.



Foto 3: Se observa que las puertas del modulo 2 ya se iniciaron a picar, y necesitan mantenimiento.



Foto 4: Se observa que las puertas del modulo 2 no cuentan con chapa, por lo que se debiera instalar una.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA DEPARTAMENTO DE PARQUEOS
DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
San Sebastián, Retalhuleu