

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0092-43	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir la lámina.



Foto 2: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a la estructura.



Foto 3: Se observa la necesidad de sustituir la lámina.



Foto 4: Se observa la necesidad de sustituir la estructura de madera por metal.



Foto 5: Se observa la necesidad de cambiar sustituir el sistema eléctrico.



Foto 6: Se observa la necesidad de colocar azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 1 J.M. CONSEJO EDUCATIVO Firma y sello del Presidente del C.E.P. Cantón Samalá San Sebastián, Reu.	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Sello]</i>
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0092-43	FECHA:	15/07/2025



Foto 7: Se observa la necesidad de reparar los baños.



Foto 8: Se observa la necesidad de colocar piso cerámico.



Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 I.M. CONSEJO EDUCATIVO Canton Samala, Retalhuleu, Roa.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 I.M. DIRECCIÓN Canton Samala, Retalhuleu, Roa.
--	--