REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0093-43	FECHA:	24/09/2025

Foto 1: Se observa que no funciona el sistema eléctrico.

Foto 2: Se observa que la pintura se encuentra deteriorada.

Foto 3: Se observa que las puertas están en mal estado.

Foto 4: Se observa que los balcones requieren de mantenimiento.



Foto 5: Se observa que no se cuenta con sistema eléctrico.

Foto 6: Se observa que no se cuenta con puerta en el baño de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, anotando el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 2
CONSEJO EDUCATIVO
SAN SEBASTIAN, RETU
Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 2
Dirección
San Sebastián, Retalhuleu
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0093-43	FECHA:	24/09/2025

Foto 7: Se observa que no se cuenta con inodoro en el baño de dirección.

Foto 8: Se observa que el piso está deteriorado.

Foto 9: Se observa que no se cuenta con azulejo en el baño.

Foto 10: Se observa que el piso se encuentra deteriorado.

Foto 11: Se observa que los sanitarios de los maestros no están en buen estado.

Foto 12: Se observa que no se cuenta con cuneta para el desfogue del agua..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 2
CONSEJO EDUCATIVO
SAN SEBASTIAN, RET

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 2
Dirección
San Sebastián, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0093-43	FECHA:	24/09/2025

Foto 13: Se observa que no se cuenta con plancha de concreto.

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 2
CONSEJO EDUCATIVO
SAN SEBASTIAN, RETU

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 2
Dirección
San Sebastián, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público