

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0889-43	FECHA:	30/09/2025



Foto 1: La cubierta del aula se encuentra en malas condiciones, es urgente mejorarla.




Foto 2: Por el tiempo varias láminas tienen goteras las cuales ya están dañadas y hay que darle el mantenimiento correctivo a la estructura.



Foto 3: El aula necesita mejorar sus aspecto.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y sello Director Centro Educativo
---	---