

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM N.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0927-42	FECHA:	14/03/2025



Foto 1: Se observa el techo del módulo que ya se encuentra deteriorado por la cual se requiere sustitución.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte se encuentra en malas condiciones por lo cual se necesita sustituirlo.




Foto 3: Se observa que la estructura de soporte de metal en las aulas, se encuentra con oxido, es necesario darle mantenimiento.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 1 J.M. CONSEJO EDUCATIVO Canton Samala San Sebastián, Retalhuleu Firma y Sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--