

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1017-42	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: Se observa que no se cuenta con una base para colocar caminamiento.



Foto 2: Se observa que no se cuenta con caminamiento.



Foto 3: Se observa que en el caminamiento a realizar se colocará piso.



Foto 4: Se observa que el repello está deteriorado.



Foto 5: Se observa que la pintura del muro está deteriorada.



Foto 6: Se observa que no cuenta con razor el muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P.O.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1017-42	FECHA:	29/09/2025



Foto 7: Se observa que la pintura está deteriorada.



Foto 8: Se observa que faltan algunas piezas de vidrio en las ventanas.



Foto 9: Se observa que no cuenta con ventanas en esta área.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

