

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	4/07/2025



Foto 1: Se observan balcones con falta de mantenimiento



Foto 2: Se observa piso de concreto sin piso cerámico



Foto 3: Se observan puertas con falta de mantenimiento



Foto 4: Se observa portón con falta de mantenimiento




Foto 5: Se observan balcones con falta de mantenimiento



Foto 6: Se observa lámina de ingreso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y descripciones de las mismas.

**Centro de Educación Integral
PAIN - O.P.F.
San Sebastián, Retalhuleu**

Firma y sello del Presidente de la OPF

**Centro de Educación Integral PAIN
DIRECCIÓN
San Sebastián, Retalhuleu**

Firma y Sello del Director de Edificios Públicos

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	4/07/2025



Foto 7: Se observa estructura de soporte con corrosión



Foto 8: Se observa torta con pañuelos en mal estado



Foto 9: Se observa pared perimetral con moho y sin repello



Foto 10: Se observa pared sin cernido





Foto 11: Se observa patio sin piso cerámico antideslizante



Foto 12: Se observan paredes sucias, ralladas y sin mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos de las áreas afectadas.

 Centro de Educación Integral PAIN - O.P.F. San Sebastián, Retalhuleu Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Centro de Educación Integral PAIN DIRECCIÓN San Sebastián, Retalhuleu Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 5A. CALLE CANTON PAOJ ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1018-42	FECHA:	4/07/2025



Foto 13: Se observa lámina troquelada con falta de mantenimiento



Foto 14: Se observa estructura de techo con falta de mantenimiento

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías en las hojas.

Centro de Educación Integral PAIN - O.P.F. San Sebastián, Retalhuleu Firma y sello del Presidente de la OPF	Centro de Educación Integral PAIN DIRECCIÓN San Sebastián, Retalhuleu Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--