

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1208-43	FECHA:	29/09/2025




Foto 1: La lluvia moja dentro del aula, es necesario ventanas.



Foto 2: La lluvia ingresa al aula mojando todo alrededor, es necesario evitarlo.



Foto 3: Es necesario mejorar las aulas con piso cerámico.



Foto 4: Se necesita completar el piso cerámico dentro de la bodega.




Foto 5: Es necesario reparar el sistema eléctrico de la bodega.




Foto 6: Urge el resguardo en la bodega, es necesario cambiar la puerta y agregar otra puerta de rejas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

