



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA CRUZ PETENCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0003-43	FECHA:	13/06/2025



Foto 1: Se observa que la lamina acanalada existente esta en mal estado, por lo que necesita cambio urgente.



Foto 2: Se observa que la estructura de metal esta en mal estado, necesita mantenimiento.



Foto 3: Se observa que el piso esta en mal estado, urge en mal estado.



Foto 4: Se observa la pared primetral necesita pintura para proterla de la suciedad.



Foto 5: Se observa que la lamina existente no tiene canal para recepcionar agua de la lluvia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Plasencia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

