

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Santa Cruz Mulua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Edificio la Reforma, 1a. Avenida 100, Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0020-46	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de resguardar el área de gimnasio, es un espacio abierto, donde personas ajenas ingresan saltándose la pared, por lo que se requiere colocar un portón.



Foto 2: Se observa que las ventanas no son suficientes para resguardar el equipo de computación, por lo que se requiere la colocación de balcones.



Foto 3: Se observa que las ventanas no son seguras para resguardar el equipo del laboratorio de ciencias, por lo que se requiere colocar balcones.



Foto 4: Se observa que las jardineras no tienen línea de agua, es necesario para el mantenimiento del jardín y evitar el polvo y las enfermedades respiratorias para los alumnos.



Foto 5: Se puede observar que el área de la cancha es libre, específicamente la portería, se considera un riesgo para la dirección, puesto que las pelotas salen proyectadas al lugar y podrían quebrar.



Foto 6: Se puede observar que las ventanas de la coordinación no son seguras, por lo que se requiere colocar balcon para brindar mayor seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

