

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LOS BRILLANTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0097-42	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: Se observa que las puertas necesitan mantenimiento




Foto 2: Se observan las chapas barridas ya no cierran



Foto 3: Se observa un espacio el cual se cubriera porque se ha convertido en nido de palomas y es antihigienico para los niños y puede afectar la salud de los niños



Foto 4: Instalacion de cuneta ya que en el invierno toda el agua cae y se moja el cemento, convirtiendola en una area resbalosa por el moho y peligroso para los niños



Foto 5: se necesita colocar rejillas adecuadas para que no ingrese basura y tape los tragantes de agua.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

