



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1
Hoja 1 de 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Santa Cruz Mulua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 AV. 100 ZONA 2 EDIFICIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0098-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: SE OBSERVA QUE LAS VENTANAS SON DE VIDRIO , POR LO QUE NO HAY SEGUIRDAAD EN EL MODULO QUE SE USA COMO DIRECCION, POR LO QUE URGE COLOCAR BALCONES DE METAL..



Foto 2: SE OBSERVA QUE EL ACCESO AL AREA DE COCINA NO EXITE UN PORTON PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS NIÑOS, POR LO QUE ES URGENTE COLOCAR UN PORTON DE METAL.



Foto 3: SE OBSERVA QUE LAS PAREDES NECESITAN QUE SE APLIQUE PINTURA, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA ES DE CARÁCTER URGENTE.



Foto 4: SE OBSERVA QUE LAS VENTANAS SON DE VIDRIO , POR LO QUE NO HAY SEGUIRDAAD EN AREA DE COCINA PARA RESGUARDAR LOS UTENCILIOS, ES IMPORTANTE BALCONES DE METAL, URGE COLOCAR.



Foto 5: SE OBSERVA QUE LAS VENTANAS SON DE VIDRIO , POR LO QUE NO HAY SEGUIRDAAD EN EL MODULO QUE SE UTILIZA COMO BODEGA, , POR LO QUE URGE COLOCAR BALCONES DE METAL..



Foto 6: SE OBSERVA QUE EL ACCESO AL AREA GIMNACIO NO EXITE UN PORTON PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS NIÑOS, POR LO QUE ES URGENTE COLOCAR UN PORTON DE METAL, YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.