

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LOLITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0100-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: SE OBSERVA QUE LA LAMINA ACANALADA ESTA EN MAL ESTADO, LO ES IMPORTANTE EL CAMBIO DEL MISMO, POR LAMINA TROQUELADA




Foto 2: SE OBSERVA QUE LAS COSTANERAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, ES IMPORTANTE DARLE MANTENIMIENTO DE CARÁCTER URGENTE.



Foto 3: SE OBSERVA QUE LA PUERTA DE AULA ESTA EN MAL ESTADO POR LO QUE REQUIERE EL MANTENIMIENTO



Foto 4: SE OBSORVA QUE EL PISO DE CONCRETO ESTA EN MAL ESTADO, POR LO QUE ES IMPORTANTE LA INSTALACION DE PISO CERAMICO URGENTE.




Foto 5: SE OBSERVA QUE LA PINTURA EN MURO SE ENCUENTRA DETERIORADA, POR LO QUE URGE LA APLICACIÓN DE PINTURA .



Foto 6: SE OBSERVA QUE LAS VENTANAS DE VIDRIO ESTAN EN MAL ESTADO, POR LO QUE URGE EL CAMBIO DE BALCONES .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público