

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LOS BRILLANTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0104-43	FECHA:	14/03/2025




Foto 1. Se observa el mal estado de la lámina de asbesto cemento razón, por la cual se solicita la sustitución.



Foto 2. Se observa que la estructura portante requiere de mantenimiento preventivo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---