



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SIGLO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0893-42	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de madera no es segura.



Foto 3: Se observa que las puertas requieren mantenimiento.



Foto 4: Se observa que los balcones necesitan sustitución.



Foto 5: Se observa que las aulas no cuentan con piso cerámico.



Foto 6: Se observa que la pintura requiere mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P.
ANEXA A E.O.R.M.
CANTON SIGLO II
MULUA, RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SIGLO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0893-42	FECHA:	9/02/2025



Foto 7: Se observa que los focos y la electricidad se encuentra en mal estado.



Foto 8: Se observa que se requieren barandas en las aulas para seguridad de los niños.



Foto 9: Se observa que las planchas de concreto se encuentran en mal estado.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público