

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN ALFONSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0001-42	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa el piso en mal estado, grietas y fisuras



Foto 2: Se observa muro con ausencia de repello



Foto 3: Se observa en falta de pintura en fachada.



Foto 4: Se observa el piso en mal estado, grietas y fisuras



Foto 5: Se observa el mal estado de los balcones




Foto 6: Se observa el mal estado accesorios electricos electricos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN ALFONSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0001-42	FECHA:	



Foto 7: se observa deterioro de piso de cocina



Foto 8: se observa deterioro de lamina de cocina.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

