

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN ALFONSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0002-43	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la puerta



Foto 2: Se observa daño en pintura de muros.



Foto 3: Se observa que la estructura esta en mal estado.



Foto 4: se observa el muro perimetral con ausencia de repello



Foto 5: Se observa el mal estado de la banqueta.



Foto 6: Se observa el mal estado la plancha de concreto de la cancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN ALFONSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0002-43	FECHA:	



Foto 7: Se observa el mal estado de las puertas




Foto 8: Se observa el mal estado de la pintura.



Foto 9: se observa el mal estado de las persianas.



Foto 10: se observa filtración de agua en la losa




Foto 11: se observa en mal estado los balcones



Foto 12: Se observa cocina sin puerta de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN ALFONSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0002-43	FECHA:	



Foto 13: se observa deterioro físico en balcones de ventanas de cocina.



Foto 14: se observa en mal estado la pintura de muros de cocina.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas: 7

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

